

Fiche d'installation

vms france

À : CLS Support technique, Philippe Combes, fax : 05 61 39 47 97

CC : EO, VS, ADV, CROSS Etel : 02 97 55 23 75

DE : Revendeur

Adresse

Tél.

Fax

Fax

CE FAX DOIT ÊTRE REMPLI
ET RENVOYÉ À CLSMerci de ne remplir que la
première partie de la fiche.Veuillez l'envoyer au CROSS,
une fois complétée par CLS.

> Adresse de l'armateur SAPMER - Daise de pêche
BP 2012 - 97823 Le port Cedex
 > Tél. > Fax La Réunion
 > Mél.

> Équipement

- Nom du navire MANAPANY
 - Nom de l'armement SAPMER Réunion
 - Numéro de balise 500763
 - Date d'installation

> Options

- Le logiciel Elsa Pro est-il installé ? Oui ☐ Non ☒
 - Si non, l'installation est-elle prévue ? Oui ☐ Non ☒

> Date

> Tampon et signature
de la sociétéC.L.S. -
8-10 rue Hermès

Parc Technologique du Canal
 31520 RAMONVILLE ST-AGNE
 Tél. 05 61 39 47 00 - Fax 05 61 75 10 14
 SIREN 338 034 390 - RCS Toulouse
 TVA FR 95 338 034 390 - APE 7112B

La balise portant le numéro d'identification 500763 a été testée à distance par nos
 soins. L'envoi des données au CROSS Etel conformément à la réglementation VMS a été activé.
 Cette balise est installée sur le navire MANAPANY propriété de SAPMER - Réunion,
 selon vos informations.

Résultat du test

> La balise fonctionne normalement

- La dernière position reçue le à heures affichée par le GPS
 est : latitude Longitude

> La balise présente un dysfonctionnement

Commentaires

> Autre

Commentaires Balise conforme dans nos ateliers.
Doit être installée sur le navire MANAPANY.

> Nom et signature de la personne ayant effectué le test P. COMBES

Partie réservée

C.L.S. -
 8-10 rue Hermès
 Parc Technologique du Canal
 31520 RAMONVILLE ST-AGNE
 Tél. 05 61 39 47 00 - Fax 05 61 75 10 14
 SIREN 338 034 390 - RCS Toulouse
 TVA FR 95 338 034 390 - APE 7112B
 Philippe Combes